

1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane identyfikacyjne budynku				
1.1 Rodzaj budynku.	Budynek szkolny	1.2. Rok ukończenia budowy	1963	
1.3. Właściciel lub zarządca budynku Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna	1.4. Adres budynku: ul. Plac Floriański 1 26-110 Skarżysko-Kamienna woj. świętokrzyskie			
2. Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonującej audyt:				
3. Imię i nazwisko, PESEL oraz adres audytora wykonującego audyt				
Imię i nazwisko	Adres	PESEL	Uprawnienia	<i>mgr inż. Mirosław Nędzi</i> audytor energetyczny ZAE nr 323 26-600 Radom, ul. Nałęczowska 16 nr tel. 0 600 745 676, 048/365-19-25
Mirosław Nędzi	ul. Nałęczowska 16 26-600 Radom tel. 048 36 519 25	53010802418	ZAE nr 323	
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje				
Lp.	Imię i nazwisko	Zakres prac	Uprawnienia	Podpis
1	Henryk Nędzi	konsultacje ogólnobudowlane	Proj-wyk. K.8386/97/80	
2				
5. Miejscowość i data wykonania opracowania			Skarżysko-Kamienna lipiec 2008	
6. Spis treści				strona
1. Strona tytułowa				2
2. Karta audytu energetycznego				3
3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku				4
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku				5
5. Ocena stanu technicznego budynku				7
6. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego				8
7. Opis wariantu optymalnego				18
8. Załączniki				19