

1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

| | | | | |
|--|-----------------|--|---|--|
| 1. Dane identyfikacyjne budynku | | | | |
| 1.1 Rodzaj budynku. | | Budynek szkolny | 1.2. Rok ukończenia budowy | |
| | | | 1972 | |
| 1.3. Właściciel lub zarządca budynku Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna | | | 1.4. Adres budynku: ul. Powstańców Warszawy 11 26-110 Skarżysko-Kamienna woj. świętokrzyskie | |
| 2. Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonującej audyt: | | | | |
| | | | | |
| 3. Imię i nazwisko, PESEL oraz adres audytora wykonującego audyt | | | | |
| Imię i nazwisko | | Adres | PESEL | Uprawnienia |
| Mirośław Nędzi | | ul. Nałęczowska 16 26-600 Radom tel. 048 36 519 25 | 53010802418 | mgr inż. Mirośław Nędzi audytor energetyczny ZAE nr 323 26-600 Radom, ul. Nałęczowska 16 tel. 0 600 745 676, 048/365-19-25 |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje | | | | |
| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres prac | Uprawnienia | Podpis |
| 1 | Henryk Nędzi | konsultacje ogólnobudowlane | Proj-wyk. K.8386/97/80 | |
| 2 | | | | |
| 5. Miejscowość i data wykonania opracowania | | | Skarżysko-Kamienna lipiec 2008 | |
| 6. Spis treści | | | | strona |
| 1. Strona tytułowa | | | | 2 |
| 2. Karta audytu energetycznego | | | | 3 |
| 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku | | | | 4 |
| 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku | | | | 5 |
| 5. Ocena stanu technicznego budynku | | | | 7 |
| 6. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | | | | 9 |
| 7. Opis wariantu optymalnego | | | | 21 |
| 8. Załączniki | | | | 22 |